
Instruções de Montagem

www.artinmoveis.com.br



Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071



	~
RECOMEND	ACOEC.
RECUMEND	ACCES:
	3

- 01 Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02 Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:


- 01 Pano levemente umedecido com água, seguido de pano
- 02 Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO			
Base Balcão	1	1168x484x15			
Lateral Direita Balcão Gaveteiro	1	660x484x15			
Lateral Esquerda Balcão	1	660x484x15			
Divisão Balcão	1	594x484x15			
Prat Balcão	1	785x298x15			
Travessa	2	1168x50x15			
Costa	2	324x1190x03			
Pilastra Balcão	1	594x60x15			
Frente Gaveta	2	160x394x15			
Fundo de Gaveta	3	323x420x03			
Costa Gaveta	2	343x66x15			
Lateral Gaveta	4	402x92x15			
Frente Gavetão	1	324x394x15			
Costa Gavetão	1	343x148x15			
Lateral Gavetão	2	402x174x15			
Porta	2	654x394x15			
Perfil	1	1168mm			
	Base Balcão Lateral Direita Balcão Gaveteiro Lateral Esquerda Balcão Divisão Balcão Prat Balcão Travessa Costa Pilastra Balcão Frente Gaveta Fundo de Gaveta Costa Gaveta Lateral Gaveta Frente Gaveta Costa Gaveta Lateral Gavetão Costa Gavetão Lateral Gavetão Porta	Base Balcão 1 Lateral Direita Balcão Gaveteiro 1 Lateral Esquerda Balcão 1 Divisão Balcão 1 Prat Balcão 1 Travessa 2 Costa 2 Pilastra Balcão 1 Frente Gaveta 2 Fundo de Gaveta 3 Costa Gaveta 2 Lateral Gaveta 4 Frente Gavetão 1 Costa Gavetão 1 Lateral Gavetão 2 Porta 2			

Lista de pecas



ADVERTÊNCIAS:

- 01 Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
- 02 Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.


REF	DESCRI	QTD	
Α	Parafuso 3,5x40mm		
В		Parafuso Ø3,5x25	05
C	P	rego 10x10	40
D		Cavilha 6x30mm	27
E	COLA	Cola	01
F	Parafu	ıso 3,5x14mm	54
G	Para	afuso 5x50mm	05
H		para suporte	05
		te Fixação	<u>05</u>
J		Bucha	05
K	Adesivo 1	apafuro	<u>30</u>
L	ly occupa	eta adesiva Art in móveis. no lado externo do produto	01
M		Minifix	16
N		Puxador	05
0		Parafuso 3,5x30mm	15
P	Dob	radiça	04
Q	Parafu	uso 6 x 8mm	12
R	Tambo	or Minifix	16
S	Pé	s Quadrados	05
T		porte ateleira Ø 6x8	04
U	FO COOL	Corrediça Telescópica	03
V	Canto	neira 18x18	02
		,	


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



























Cocci

















Instruções de Montagem www.artinmoveis.com.br




Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

Lista de peças



CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO CZ 801	DIMENSÃO CZ 802	DIMENSÃO CZ 803	DIMENSÃO CZ 805	DIMENSÃO CZ 807	DIMENSÃO CZ 810
01	Tampo	1	200x517x25	400x517x25	600x517x25	800x517x25	1200x517x25	700x517x25
02	Espelho	1	70x200x25	70x400x25	70x600x25	70x800x25	70x1200x25	70x700x25



CZ 803 25Kg

RECOMENDACÕES:


- **01** Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- **02** Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- **03** É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- **04** Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- **01** Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.



ADVERTÊNCIAS:

01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.

02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.


Data: **25/02/2015** Revisão: **01**


REF	DESCRIÇÃO		QTD
Α			03
В		Parafuso 3,5x14mm	08
C		Cantoneira 18x18mm	04





A montagem é a mesma para todas referências independente do tamanho que cada uma tenha.








Instruções de Montagem

www.artinmoveis.com.br



Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071



		0 3 0.0	
CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO
01	Base Balcão	1	768x484x15
02	Lateral Direita Gav.	1	660x484x15
03	Lateral Esquerda Gav.	1	660x484x15
04	Costa	2	324x790x03
05	Travessa	2	768x50x15
06	Frente Gaveta	2	324x794x15
07	Fundo de Gaveta	2	723x420x03
80	Lateral Gaveta	4	402x174x15
09	Costa Gaveta	2	743x148x15
10	Perfil H	1	768mm

Lista de pecas

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



RECOMENDACÕES:

- 01 Examine completamente todas as pecas do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02 Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- 01 Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.



Peso Máximo suportado pelo produto



ADVERTÊNCIAS:

01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. **02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

Data: 02/03/2016

Revisão: 01





CZ 616


Manual de Montagem


Instructivo de Montaje

















CZ 703

Instruções de Montagem www.artinmoveis.com.br




OTD

Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

DESCRIÇÃO

REF



Lista de peças

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO
01	Base	6	768x484x15
02	Porta	2	1970x392x15
03	Lateral Dir. Kit Fornos	1	1980x484x15
04	Lateral Esq. Kit Fornos	1	1980x484x15
05	Costa	2	1970x392x15

50 Kg

Peso Máximo suportado pelo produto

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções
 de Manuel de Mantagam, que aão fundamentais para garanti

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes

do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

RECOMENDACÕES:

de iniciar o trabalho.

01 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



ADVERTÊNCIAS:

01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.


02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.





Parafuso 3,5x40mm	16
Parafuso 3,5x25mm	02
Prego 10x10	34
Cavilha 6x30mm	24
COLA	01
Parafuso 3,5x14mm	44
Parafuso 5x50mm	04
Proteção para suporte	04
Suporte Fixação	04
Bucha	04
Adesivo Tapafuro	16
Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	01
Puxador	02
Puxador Perfilado	02
Parafuso 3,5x30mm	06
Dobradiça	80
Pés Quadrados	04
Perfil	01
	Parafuso 3,5x40mm Parafuso 3,5x25mm Prego 10x10 Cavilha 6x30mm Cola Parafuso 3,5x14mm Parafuso 5x50mm Proteção para suporte Suporte Fixação Bucha Adesivo Tapafuro Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto Puxador Puxador Puxador Parafuso 3,5x30mm Parafuso 3,5x30mm Prés Quadrados


Data: **26/01/2016** Revisão: **03**


entra cozinha moveis para cozinha














Instruções de Montagem www.artinmoveis.com.br




QTD

Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

DESCRIÇÃO

REF



Lista de peças

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO
01	Base Balcão	5	668x484x15
02	Prateleira	1	668x360x15
03	Lateral Direita	1	1980x484x15
04	Lateral Esquerda	1	1980x484x15
05	Costa	2	1970x342x03
06	Porta	2	654x344x15
07	Porta	1	324x694x15

Peso Máximo suportado pelo produto

RECOMENDACÕES:

- 01 Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02 Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- 01 Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:


01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



ADVERTÊNCIAS:

- 01 Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
- 02 Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.




Α	Parafuso 3,5x40mm	16
В	Parafuso 3,5x25mm	02
C	Prego 10x10	34
D	Cavilha 6x30mm	24
E	COLA	01
F	Parafuso 3,5x14mm	40
G	Parafuso 5x50mm	04
H	Proteção para suporte	04
	Suporte Fixação	04
J	Bucha	04
K	Adesivo Tapafuro	16
L	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	01
M	Puxador	03
N	Puxador Perfilado	03
0	Parafuso 3,5x30mm	09
P	Dobradiça	06
Q	Perfil	01
R	Pés Quadrados	04
S	Pistão	01
Data:	26/01/2016	


Revisão: 03


Manual de Montagem

Instructivo de Montaje




















Instruções de Montagem www.artinmoveis.com.br



Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071



Lista de peças

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO
01	Base Aéreo	2	1168x298x15
02	Lateral Aéreo	2	330x298x15
03	Costa	1	1190x324x03
04	Porta	1	1194x324x15



RECOMENDAÇÕES:


- **01** Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- **02** Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- **03** É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- **04** Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- **01** Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




ADVERTÊNCIAS:


01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.


Data: **09/01/2016** Revisão: **02**


REF	DESCRIÇÃO	QTD
Α	Parafuso 3,5x40mm	80
В	Parafuso 3,5x25mm	02
C	Prego 10x10	18
D	Cavilha 6x30mm	80
E	COLA	01
F	Parafuso 3,5x14mm	21
G	Parafuso 5x50mm	02
Н	Proteção para suporte	02
	Suporte Fixação	02
J	Bucha	02
K	Adesivo Tapafuro	80
L	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	01
M	Puxador	01
N	Puxador Perfilado	01
0	Pistão	02
P	Parafuso 3,5x30mm	03
Q	Dobradiça	<u>03</u>

entra cozinha moveis para cozinha












Utilizar cola nas

cavilhas.







CZ 505-506


Instruções de Montagem www.artinmoveis.com.br




Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071


Lista de peças

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO CZ 505	DIMENSÃO CZ 506	DIMENSÃO CZ 507	DIMENSÃO CZ 508	DIMENSÃO CZ 512
01	Base Aéreo	2	568x298x15	668x298x15	768x298x15	1168x298x15	568x298x15 568x400x15
02	Lateral Aéreo	2	330x298x15	330x298x15	330x298x15	330x298x15	400x298x15
03	Costa	1	324x590x03	324x690x03	324x790x03	324x1190x13	390x590x03










CZ 507

Peso Máximo suportado pelo produto



RECOMENDAÇÕES:

- 01 Examine completamente todas as pecas do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02 Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- 01 Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

ADVERTÊNCIAS:

- 01 Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos. aquecedores a gás etc. nas proximidades do oroduto.
- **02** Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

REF	DESCRIÇÃO	QTD
Α	Parafuso 3,5x40mm	80
В	Parafuso 3,5x25mm	02
C	Prego 10x10	18
D	Cavilha 6x30mm	80
E	COLA	01
F	Parafuso 3,5x14mm	04
G	Parafuso 5x50mm	02
Н	Proteção para suporte	02
	Suporte Fixação	02
J	Bucha	02
K	Adesivo Tapafuro	80
L	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	01

Data: **01/03/2015**

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

Revisão: 01








CZ 505-506-507-508-512


Manual de Montagem Instructivo de Montaje




Amontagem é a mesma para as 5 referências independente do tamanho que cada uma tenha.


2x





cola nas cavilhas.






Instruções de Montagem

www.artinmoveis.com.br




Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071



Lista de peças CÓD **DESCRICÃO DIMENSÃO** QTD **DIMENSÃO** CZ 603 CZ 607 Base Balção 568x484x15 768x484x15 Lateral Direita 1 660x484x15 02 660x484x15 Lateral Esquerda 660x484x15 660x484x15 03 1 2 324x590x03 324x790x03 04 Costa 324x594x15 324x794x15 05 Porta 2

568x50x15

2



769x50x15

RECOMENDACÕES:

- 01 Examine completamente todas as pecas do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02 Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- 01 Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.



Peso Máximo suportado pelo produto

ADVERTÊNCIAS:

01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. **02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

Data: 18/04/2016 Revisão: 04





FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"

06

Travessa

CZ 603-607

Manual de Montagem

Instructivo de Montaje



A montagem é a mesma para as 2 referências independente do tamanho que cada uma tenha.

